

ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN :

**Lanjutan Peningkatan Jalan Sp. Upajolo - Lbn. Dolok Desa
Hatoguan Kec. Palipi**

No	Sebelumnya	Berubah Menjadi	Keterangan
1	Nomor : 027/P1.PK.18.04/UKPBJ/IX/2019 06 September 2019	Nomor : 027/P1.PK.18.04.ADD.1/UKPBJ/IX/2019 10 September 2019	Berubah
2	BAB I	BAB I	Tetap
3	BAB II	BAB II	Tetap
4	BAB III	BAB III	Tetap
5	BAB IV	BAB IV	Berubah
	LDP (LEMBAR DATA PEMILIHAN)	LDP (LEMBAR DATA PEMILIHAN)	
	M. DOKUMEN PENAWARAN	M. DOKUMEN PENAWARAN	
	Pekerjaan utama yang diuraikan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan utama yang diuraikan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan	
	No.Mata Pembayaran	No.Mata Pembayaran	Pekerjaan Utama
			DIVISI 7. STRUKTUR
7.1 (8)	Beton mutu rendah fc' 15 MPa	2.1.(1c)	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
7.9.(1)	Pasangan Batu untuk Dyk	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar
			DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
		3.1.(1a)	Galian Biasa (Mekanis) untuk Pelebaran
		3.1.(1c)	Galian Biasa (Manual) untuk Dyk dan Plat duiker
		3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian setempat untuk Bahu jalan
		3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan
			DIVISI 7. STRUKTUR
		7.1 (8)	Beton mutu rendah fc' 15 MPa
		7.9.(1)	Pasangan Batu untuk Dyk
6	BAB V	BAB V	Tetap
7	BAB VI	BAB VI	Tetap
8	BAB VII	BAB VII	Tetap
9	BAB VIII	BAB VIII	Tetap
10	BAB IX	BAB IX	Tetap
11	BAB X	BAB X	Tetap
12	BAB XI	BAB XI	Tetap
13	BAB XII	BAB XII	Tetap
14	BAB XIII	BAB XIII	Tetap
15	BAB XIV	BAB XIV	Tetap

Pangurusan, 10 September 2019 Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kab. Samosir

6	BAB V	BAB V	Tetap
7	BAB VI	BAB VI	Tetap
8	BAB VII	BAB VII	Tetap
9	BAB VIII	BAB VIII	Tetap
10	BAB IX	BAB IX	Tetap
11	BAB X	BAB X	Tetap
12	BAB XI	BAB XI	Tetap
13	BAB XII	BAB XII	Tetap
14	BAB XIII	BAB XIII	Tetap
15	BAB XIV	BAB XIV	Tetap

Pangurusan, 10 September 2019 Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kab. Samosir

No.Mata Pembayaran	Pekerjaan Utama	No.Mata Pembayaran	Pekerjaan Utama
	DIVISI 7. STRUKTUR		DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
7.1.(7).c	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (K250) Manual	3.1.(1a)	Galian Biasa (Mekanis) untuk Pelebaran
7.1.(8)	Beton mutu rendah fc'15 Mpa	3.1.(1c)	Galian Biasa (Manual) untuk Dyk dan Plat duiker
7.1 (10)	Beton Mutu rendah fc'10 Mpa (KBO) untuk Lantai Kerja Plat Duiker	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian setempat untuk Bahu jalan
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos Penulangan Plat Duiker	3.3(1)	Penyiapan Badan Jalan
7.9 (1)	Pasangan Batu untuk Dyk dan Plat Duiker		
			DIVISI 7. STRUKTUR
		7.1.(7).c	Beton mutu sedang fc'20 MPa (K250) Manual
		7.1.(8)	Beton mutu rendah fc' 15 MPa
		7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa (KBO) untuk Lantai kerja Plat duiker
		7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos Penulangan Plat duiker
		7.9 (1)	Pasangan Batu untuk Dyk dan Plat Duiker